

# FAQ 一部の部材を非表示にする

## 一部の部材を非表示にする方法（表示に戻す方法）




パース等で、一部の部材を非表示にしたい場合は、以下の手順で操作します。

- ① 要素選択にて、対象部材を選択する ※必要に応じて選択モードを変更
- ② 右クリック→「非表示」をクリック

～補足：非表示部材を表示に戻す方法～


パース画面にて、右クリック→非表示部材一覧→表示に戻したい部材にチェックし、OK

例) 青い車を非表示に設定します



①対象部材を選択する

※必要に応じて、選択モードを変更




②右クリック → 非表示 をクリック

～補足：非表示部材を表示に戻す方法～



右クリック → 非表示部材



対象部材にチェックをいれ、OKをクリック



**FAQ – 一部の部材を非表示にする は以上です**