

## FAQ

## 立面図推奨設定

## 立面図の影を非表示にする


立面図をレンダリングした際には、初期の太陽光の設定だと影が表示されます。

影を非表示にしたい場合は、「自然光」の設定を変更します。

設定手順は以下の通りです。


- ① 「自然光」を選択する
- ② 「条件(太陽光)」タブを選択し、「影あり」のチェックを外す
- ③ レンダリングを行い、画像登録

影



①自然光

②条件(太陽光)で影ありのチェックを外す



③レンダリングを行い、画像登録  
※方法は、プレゼン編マニュアルp.33を  
参照してください

影が表示されなくなります



# 線画合成

線画合成を行うことで、レンダリング画像が縁取りされ、より見やすくなります。



また、画像に高さや軒の出、屋根勾配を表示できるようになります。

線画合成の方法は以下の通りです。

- ① 「線画合成」を選択する
- ② 「設定」より「付加データ」を選択する
- ③ 画像に表示したい項目にチェックを入れOK
- ④ レンダリングを行い、画像登録



①線画合成



③表示したい項目にチェックを入れOK

④レンダリングを行い、画像登録  
※方法は、プレゼン編マニュアルp.33を  
参照してください